Calentador de agua Thermex IU-40 V

No se deje engaar por el acero inoxidable

Despus de 1,5 aos, el tanque gote, es una pena... pero al principio fue maravilloso. Lstima que no funcion durante mucho tiempo...

nada todava

Fiabilidad.

Se rompi en dos meses

La vlvula de retencin del kit result defectuosa. Y como la caldera la instal yo mismo, e incluso en fin de semana, tuve que posponer la puesta en marcha solemne para el da siguiente. No hay termmetro. Solo una garanta de 12 meses.

Sera ms conveniente si hubiera al menos algn tipo de termmetro en el cuerpo del calentador de agua.

Durante la propiedad (1,5 aos) se encendi un par de veces durante cortes de agua caliente. La prxima vez que lo encend, el tanque goteaba. Los tanques en el servicio no cambian. Tendr que prepararla en el trabajo.

Poco fiable. Despus de 2 semanas de uso, el elemento calefactor se quem (comenz a apagar el fusible elctrico). Reemplazado - 1300 rublos. Elemento calefactor + 1000 rublos. Trabajo. 2 semanas de uso, de nuevo lo mismo. Lo habra tirado hace tiempo y comprado uno normal si no lo hubiera instalado para que no te lo quites ahora. Tendremos que sufrir y nuevamente colocar 2500 rublos. ...

no detectado todava

problemas permanentes

Calidad

Sera bueno tener un termmetro.

El nico inconveniente que not es que el rango del sensor de temperatura es demasiado grande . Aquellos. la diferencia entre la temperatura de encendido y la temperatura de apagado es demasiado grande. Me gustara mantener la temperatura con ms precisin. Pero esto no es

demasiado crtico. No agradable, pero tolerable. Adems, no s cmo lidian con esto los calentadores de agua de otras compaas. Tal vez incluso peor.

despus de 5 aos, el bisel inferior de la caja mostraba xido

Por ese precio, no.