Tienda High Peak Como 4

mala proteccin contra la humedad

Personalmente, a nosotros nos faltaban gomas en los lados para sujetar con clavijas.

No hay mosquitero en el vestbulo, por eso, cuando abres las puertas de la tienda para ventilarlo, los insectos vuelan a las habitaciones. No hay piso en el vestbulo, pero puede colocar una alfombra.

No hay faldn a prueba de viento, ni mosquitero en la entrada del vestbulo, no hay piso en el vestbulo, pero es ms probable que esto no sea un inconveniente , como ms le convenga.

no hay piso en el vestbulo