Fregadero de cocina Longran Ultra ULS 780.500

no se encontr

No

Al instalar la salida de alcantarillado, tuve que esmerilar el orificio desde la parte inferior para que quedara bien ajustado. Nuestro fregadero no se fusion con las encimeras, haba un espacio de 2 mm, lo llenaron con silicona. El maestro dijo que por ese precio se puede conseguir un italiano de mejor calidad.