Cepillo elctrico Interskol R-102/1100EM 70.1.1.00

El cinturn se rompi y no hay manera de comprarlo

mala expulsin de virutas. el compartimiento est constantemente obstruido. los cuchillos son dbiles,

No hay centros de servicio. Incluso los que estn escritos en la tarjeta de garanta no se aceptan para reparacin
dicen que no hay repuestos. No lo llevan a reparar ni por dinero.

no hay energa