Filtro de aire Fellowes AeraMax DX55

Al verificar en el punto de emisin, el dispositivo primero se encendi, parpadearon los indicadores y listo, despus de eso, sin importar cmo intentaron encenderlo, no reaccion de cualquier manera. Aparentemente se cas(