Procesador AMD 2650

Controlador de memoria reducido, el enfriador es un poco ruidoso, sin ranura IDE, tuve que comprar una unidad SATA.

Incluye enfriador suficientemente ruidoso. frecuencia de memoria de 1333 MHz, aunque las hay disponibles a partir de 1600 MHz.