# Batera de coche Energizer EP60J

Requiere recarga despus del tiempo de inactividad invernal. En el fro, sin recargar, se quemaron. El rasgueo del lanzador es ms pequeo de lo indicado.

Muri despus de 2,5 aos