Cocina Gefest 5102-02

La puerta del horno est pintada para que a travs de ella sea muy difcil ver lo que se fre o se hornea en su interior. Hay una luz de fondo, pero es tenue y ayuda poco en este asunto.

La mayor desventaja es el temporizador. Dej de funcionar el primer da: clics de 5 segundos y kranty. Tuve que llamar al maestro, al menos le fue bien en garanta. Pero an as, esto no es un temporizador, sino un generador de emociones negativas. La escala no es absolutamente informativa, la configuras durante 15 minutos, funciona despus de 7 u 8. La seal es dbil, corta: 2 segundos, burbujea y hola. 3 o 4 minutos, en este caso, 7 u 8. Ajuste de llama muy inconveniente, de hecho el sector de trabajo es de solo 90 grados, es difcil e inconveniente regular la potencia del quemador. La parrilla de gas es an ms dbil, toma hasta 2 horas cocinar un pollo pequeo, aunque es bastante sabroso. La iluminacin del horno es francamente dbil, con la puerta cerrada es prcticamente intil, el chicle huele muy fuerte al calentarlo.