Trpode Manfrotto MT190XPRO4

Despus de dos aos de uso activo, se rompi uno de los limitadores. Como resultado, una de las piernas debe doblarse a ojo, ya que las piernas pueden doblarse en un ngulo de hasta 90 grados con respecto al eje central. En la rotura del limitador se aprecia que es de metal pulverizado. Adems, el botn del limitador para extender el eje central se rompi (aunque esto no condujo a una mierda como en el primer caso).

De nuevo, para algunos ser peso. Estuche no incluido, se compra por separado. No ms inconvenientes :-)

De nuevo, el peso es pesado, pero es metal, no carbono. Maldad necesaria. Sin cubierta - tendr que comprar por separado