Multiherramienta Intertool Storm WT-0516

Plstico slido cerca de la cabeza, es decir, no hay almohadillas de goma en el mismo lugar que ms a menudo sostiene con la mano. Esto no es muy conveniente y la mano se cansa durante un trabajo prolongado. Las pinzas no encajaban muy bien y haba que "terminarlas con una lima". Algunas piedras se asientan torcidas en el eje y dan latidos.

No hay defectos especiales.