Bomba de pozo Vodolej BCPEU

No notado.

El cable completo debe ser de acero, no es tan caro. ???

no encontrado

No notado