Reloj Claude Bernard 64005 37R AIR

la batera se agot despus de 3 aos..

Tan pronto como se agot la garanta, la batera se agot, el interruptor de fecha se rompi. La correa ha sido cambiada varias veces.