Reloj de pulsera TISSOT T035.627.16.051.00

Un cinturn de corta duracin

pierde todo el tiempo.

La calidad del mecanismo es repugnante. La planta se mantiene bien si hay horas 30. Un ao despus, comenzaron a retrasarse en minutos 5, el tiempo de la planta se convirti en menos de un da. La correa se ha convertido en una toallita

La calidad de los bienes de consumo chinos

La calidad del mecanismo eta c01.211