Reloj inteligente Withings Activite

La mayor decepcin es la falta de resistencia al agua reclamada. Despus de 6 sesiones en la piscina, encontr gotas en el interior del vidrio y rastros de xido debajo de la cubierta.

No puedo encontrar la correa originalWithings activite pop es mucho ms barato

Sin fecha en el reloj y las manecillas no contienen fsforo para brillar en la oscuridad, pero es una fuerza de costumbre (estaba en el ltimo reloj)

Preferira un modelo an ms delgado y sin vibraciones.

Despertador estpido (es funciona una vez a la hora acordada y no se puede interrumpir de ninguna manera).A veces comete errores con el sueo y la natacin.Muy duro y despiadadamente menos caloras en myfitnesspal (en comparacin con Misfit Shine).Lento sincronizacin.Caro.

1) No se muestra la fecha en el reloj. 2) Solo se puede configurar 1 alarma (as que duerma durante "5 minutos ms" no funcionar como en UP) 3) No hay suficiente pulsera de metal en el kit

Funciona con batera de 1 a 5 das!!! Todava me sorprendi por qu necesitaba 2 bateras en la caja, result ser necesario. Parece que en todas las revisiones se cambiaron los das a meses, creo que si compras una buena batera, apagas la alarma vibratoria y sincronizas cada 1,5 das como recomienda el fabricante, entonces la batera te durar apenas 8 das, en general, estao.

1) Sorprendentemente, pero por alguna razn, no se proporciona la visualizacin de la fecha en el reloj. 2) La alarma inteligente solo se puede configurar en 1 (por lo que no puede dormir durante otros "5 minutos" como en UP)3) A veces, el software Withings tiene "errores" y elimina los datos del horario de sueo (pero guarda los datos del tiempo de sueo) Parece que en todas las revisiones se cambiaron los das a meses, creo que si compras una buena batera, apagas la alarma vibratoria y sincronizas cada 1,5 das como recomienda el fabricante, entonces la batera te durar apenas 8 das, en general, estao.

1) Sorprendentemente, pero por alguna razn, no se proporciona la visualizacin de la fecha en el reloj. 2) La alarma inteligente solo se puede configurar en 1 (por lo que no puede dormir durante otros "5 minutos" como en UP)3) A veces, el software Withings tiene "errores" y elimina los datos del horario de sueo (pero guarda los datos del tiempo de sueo) Parece que en todas las revisiones se cambiaron los das a meses, creo que si compras una buena batera, apagas la alarma vibratoria y sincronizas cada 1,5 das como recomienda el fabricante, entonces la batera te durar apenas 8 das, en general, estao.

1) Sorprendentemente, pero por alguna razn, no se proporciona la visualizacin de la fecha en el

reloj. 2) La alarma inteligente solo se puede configurar en 1 (por lo que no puede dormir durante otros "5 minutos" como en UP)3) A veces, el software Withings tiene "errores" y elimina los datos del horario de sueo (pero guarda los datos del tiempo de sueo)