Aspirador Saturn ST-VC0256

Tirador demasiado dbil. Sparini en lugares cerrados hermticamente.

Cuerda corta. Grieve (como todo, cantarn). Los primeros das huele a plstico.

se sobrecalienta, dura como mximo una habitacin, la manguera no gira (indicado en la descripcin), gira constantemente, la corriente es muy dbil, cable corto