Refrigerador Samsung RB33J3230BC

Falta

El refrigerador est al lado de la mesa del comedor, por lo que las paredes laterales de la calefaccin fueron una sorpresa desagradable. Samsung les puso condensadores de fren, es decir, todo el calor se disipa por estas superficies y ser incmodo sentarse junto a ellas en verano.