Impresora Epson L805

precio precio por supuesto. y constantemente recoge colores claros en la impresin en lugar de los originales, por lo que a menudo realiza la limpieza. y esto es 40 minutos de tiempo de inactividad todo el tiempo.

Sin confiabilidad

Ninguno .

Sin escner ni fotocopiadora, debe hacer el bombeo en el primer arranque, a veces hace ruido (al mximo la impresin de fotografas tamao y en la configuracin mxima), no incluye cable para conectar a una PC

La tinta es soluble en agua, en lugar de la tinta pigmentada tradicional de los modelos anteriores. Por lo tanto, la impresin fotogrfica de alta calidad solo es posible en papel grueso especial con poros correctamente orientados. En una gota ordinaria de oficina de 80 gramos de tinta soluble en agua, simplemente se difuminan, lo que reduce en gran medida la resolucin y mata la calidad en la basura. Recientemente descubr que la garanta de un ao caduca antes de imprimir la hoja 3001, por lo que, mediante clculos cuidadosos, me durar unos siete u ocho meses.

No indica la tinta que queda en el controlador y, como se vio despus, no es fiable

Traqueteo con la conexin Wi-Fi

No

Color deficiente reproduccin en papel no original con ajustes de fbrica.

Es una pena que no sea una MFP.

No hay una descripcin de la conexin WiFi en las instrucciones en papel, tuve que averiguarlo un poco. Pero esto no se aplica a la impresora.

excepto por el defecto de fbrica del cabezal de impresin que an no se ha detectado

Carcasa endeble, fijacin CISS dbil, impresin lenta, chorro oblicuo, despresurizacin del cabezal de impresin.

No incluye cable USB. (el conector no es estndar) afortunadamente hemos dejado el escner.CISS en el "moco"

e inmediatamente el matrimonio. Desbordamiento. WiFi se cae. Win 10 x64 + L805 = Pude hacerlos amigos con perfiles ICM normalmente, pero las mquinas virtuales con Win XP 32 como sistema operativo invitado hicieron frente a la tarea con xito.

formato hasta A4, carcasa bastante dbil, mal CISS fijo