Caso Aerocool PGS QS-240

No estn disponibles para estas abuelas.

No estn disponibles por este dinero)

Metal delgadoPoco espacio para tender cablesFalta de filtros de polvo, por lo que el polvo entra en la carcasaAislamiento acstico deficiente

No lo encontr

todo encaja

el metal es un poco endeble, apriete los tornillos de las cubiertas con cuidado, es fcil de arrancar

Ligero, aunque los paneles no parecen delgados, pero muy "suaves". "- podra haber sido el doble (salvado).

No es una muy buena solucin para el problema de la gestin de cables: parte de las ventanas para tender cables detrs de la placa base de la placa base son bloqueado por la pared lateral y los elementos del sistema, adems de la jamba de mi copia particular: rasguos en el vidrio de la ventana lateral (tenga cuidado al comprar)

- Los filtros de aire no son de desmontaje rpido, es decir. hay una malla de hierro, detrs hay un filtro,