jeta de vdeo Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming

Todo el mundo dice que es muy ruidoso, estoy de acuerdo. Incluso con juegos dbiles es muy ruidoso. Por ejemplo, con una carga del 100%, el juego es muy difcil de escuchar. El ruido es enorme. No podrs jugar por la noche)

A veces hay un chirrido de drasils

Los refrigeradores simplemente apestan!

Cuando la carga es del 60% o ms, hace un ruido muy fuerte que tienes que quitar la tapa de la carcasa

A veces se escucha el ruido de los estranguladores en carga mxima

Sistema de refrigeracin muy silencioso, overclocking del fabricante. El 1070 es, con mucho, la mejor opcin en trminos de relacin precio/rendimiento. Lo uso junto con un i5-4690k overclockeado. En Battlefield 1, entrega 70-80 fps en ultras, mientras que la tarjeta en s no se carga al 100%, apoyndose en el rendimiento del procesador. En el futuro, en el caso de cambiar a K, la resolucin tambin podr manifestarse.

Te contar sobre el silbido de los estranguladores y por qu es una tontera, en un momento, cuando tom el 970 , tambin me encontr con esto, pero despus de un tiempo se fue solo. Recientemente compr esta tarjeta de video, tambin encontr este problema, pero despus de algunas semanas dej de girar.

girando por desgaste, muy caliente y ruidoso. Despus de solucionar este problema por mi cuenta, todo sali bien.Como not en muchas reseas, el control de calidad de Gigabyte es muy pobre. Muchos matrimonios mezquinos. Si hay una oportunidad de verificar su trabajo en la tienda, comprubelo. el euro atorment a Rusia, el equipo es escaso

Simplemente no existen.

Todas las expectativas estn justificadas.

Con una gran carga continua, cuando los refrigeradores se cargan al 60% o ms, se escucha un chirrido de estranguladores.El programa de overclocking de gigabyte no inspira confianza, pero al menos solo se necesita para reiniciar y no quema la tarjeta de video Si tu monitor es viejo como un mamut, te advierto que VGA no soporta de ninguna forma (por ejemplo, un adaptador), solo si es mejor no instalarlo en mini-ATX a travs de un convertidor DAC, DVI-I a VGA (y lo ms probable es que no quepa all), expulsa aire con bastante torpeza, en una carcasa espaciosa se siente mucho

mejor

Ruido del acelerador bajo carga (ausente en ralent, al ver un video).Fugas de los ventiladores al 15-16% de las rpm (se manifiesta al encender/apagar los ventiladores).

El chirrido del acelerador es bien audible. Siguiendo el consejo de una revisin, limit los cuadros usando Riva Tuner, que no resuelve completamente el problema del chirrido, todava es un poco audible bajo carga, dado que en general tengo un sistema muy silencioso con buenos enfriadores. Despus de una actualizacin reciente del controlador, BF1 dej de funcionar en modo dx12.

silbato! No s si es un estrangulamiento o no: el sonido es similar al funcionamiento de un motor en un disco duro envejecido, pero ms alto. en partidas a 60 fps desaparece, en la pantalla de carga, menu o splash screen al salir, cuando los fps sube a 6000 aparece el silbato. se escucha a menudo cuando se trabaja con un navegador.

no hay luz de fondo, solo una inscripcin, y el programa de gigabit no sirve para nada.

-El ruido de los estranguladores y aumenta bajo carga. Pero ahora apareci incluso en tiempo de inactividad.-Sin salida VGA, fundamental para aquellos que tienen monitores antiguos con una salida VGA.