Aire acondicionado TOSOT Smart Wi-Fi GS-18D

no

A partir de una velocidad media del ventilador y a velocidades ms altas, la unidad interior hace un ruido perceptible. Al comienzo del trabajo, durante unos 10 das fue fragante con un olor tpico a "plstico".