Reloj Casio W-736H-3A

1. Temporizador sin autor de inicio (despus de que expire el tiempo, debe iniciarlo nuevamente). 2. La seal (sonido y vibro) es dbil y solo 20 y 10 segundos. Muy poco. Sin luz automtica. Una alarma. Mi opinin es mejor reloj para pescar con vibro. Tienen ms funciones y ms tiles. Todava estas horas son atronadoras. S, nada superfluo, pero podran #empujar# a los pescadores.

La vibracin no es muy fuerte. El cristal es de plstico, pero creo que no se rayar con las protuberancias sobre la pantalla.

No para m,

la caja en la parte inferior del reloj es angular (cierta molestia al doblar la mueca), el sudores de mano, el precio es un poco caro (aunque puedes encontrar una entrega gris al mejor precio)