Impresora multifuncin HP LaserJet Ultra M134A

Pantalla LCD primitiva y poco informativa. Una bandeja de salida de 100 hojas no es suficiente. Era posible prever el volumen de al menos 150-200 hojas.

El alto costo de los cartuchos y la impresora en s! Ruidoso.

Consumibles.

No encontr ninguna deficiencia