Patinete elctrico Airwheel Z3

Poca reserva de energaEl almacenamiento no es muy convenienteSin indicador de carga

Baja velocidad. 12 (cuenta vaca) - 18 (cuenta llena) 20 declarado nunca visto. La batera dura solo 10 km de viaje normal con altibajosSoporte para telfono repugnante. El telfono se cae. Guard una buena portada. Sin faros. Especialmente la espalda. Rueda trasera resbaladiza. En una carretera mojada, al frenar, no es dbil. El fondo atrapa. Servicio de garanta algo extrao, que tarda una semana en diagnosticar.

No hay bolsa para el transporte en el transporte.

Psimo soporte para telfono. Est hecho de 2 partes, una para el volante, el telfono se inserta en la segunda. Luego, el segundo se inserta en el primero. Ahora, se pegan tan mal que en la primera unin de las placas, el soporte sali volando del soporte junto con el telfono. La pantalla no sobrevivi a la cada a una velocidad de 20 km/h sobre el asfalto :(As que cuidado. % y prcticamente se congela a este valor).Y las cositas: no se apaga sola - no debes olvidar presionar el botn, el freno de tambor.

Domin solo 12 km de Brateevskaya a Tekstilshchikov (Se detuvo solo para rodar cerca (

Pesado. Cuando se agota la batera, se conduce ms lentamente.

No hay defectos.

Lstima que en el kit no haya una funda en la que se pueda quitar cuando se transporte en transporte pblico.

La soldadura de las orejas en el sitio se realiz en un lado, el crack se fue ya en la segunda semana de uso. Como es costoso dar aluminio para cocinar, lo desatornill con cuatro pernos con un lazo en lugar de una cabeza, martill la placa de sonido y perfor. Ahora no cuadra, pero no estoy molesto. El volante traquetea y se desenrosca constantemente, el umbral tambin se sujeta con tornillos dbiles, especialmente con una cruceta. Pinzas afiladas delanteras al nivel de la rodilla, cort a la sangre cuando conduje al foso. Lo cerr con paralon. Y es problemtico quitarlo: tres cables estn apretados, no se puede tirar para cambiarlo.

No est del todo claro por qu el soporte para un telfono inteligenteNo hay estuche en el kit

la rueda trasera est ligeramente superada. Es ms fcil rodarlo cerca.

Todava no, si aparece algo, definitivamente lo agregar. Sal con cuatro pernos con un lazo en lugar

de una cabeza, clav la tabla en la plataforma y perfor. Ahora no cuadra, pero no estoy molesto. El volante traquetea y se desenrosca constantemente, el umbral tambin se sujeta con tornillos dbiles, especialmente con una cruceta. Pinzas afiladas delanteras al nivel de la rodilla, cort a la sangre cuando conduje al foso. Lo cerr con paralon. Y es problemtico quitarlo: tres cables estn apretados, no se puede tirar para cambiarlo.

No est del todo claro por qu el soporte para un telfono inteligenteNo hay estuche en el kit

la rueda trasera est ligeramente superada. Es ms fcil rodarlo cerca.

Todava no, si aparece algo, definitivamente lo agregar. Sal con cuatro pernos con un lazo en lugar de una cabeza, clav la tabla en la plataforma y perfor. Ahora no cuadra, pero no estoy molesto. El volante traquetea y se desenrosca constantemente, el umbral tambin se sujeta con tornillos dbiles, especialmente con una cruceta. Pinzas afiladas delanteras al nivel de la rodilla, cort a la sangre cuando conduje al foso. Lo cerr con paralon. Y es problemtico quitarlo: tres cables estn apretados, no se puede tirar para cambiarlo.

No est del todo claro por qu el soporte para un telfono inteligenteNo hay estuche en el kit