## Mquina de coser / overlock Janome 1620S

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Gancho: oscilante

Formacin de bucles: automtico

Especificaciones

Nmero de puntadas: 18 piezas Nmero de puntadas: 1 pieza

Longitud mxima de puntada: 4 mm Ancho mximo de puntada: 5 mm Caractersticas y caractersticas

Funciones: Reverse plataforma del brazoenhebrador de agujascostura con aguja doble

Opciones de ajuste

Ajuste: Hilo dial de tensin Prensatelas incluidas

Pies: universalespara coser botonespara ojales

Caractersticas generales Alimentacin: Red elctrica