

# Mquina de perforacin Fein KBM 50 Q

Tipo: magntico

Transmisin rotacional: engranaje

Control: manual

Caractersticas

Consumo de energia: 1200 W

Nmero de velocidades: 2

Velocidad mnima: 130 rpm

Velocidad mxima: 520 rpm

Recorrido mximo del husillo ): 145 mm

Dimensiones de la base: 90x195 mm

La fuerza de atraccin de un imn: 12.5 kN

Mandril

Tipo de mandril: Weldon / QuickIN /

Dimetro del mandril: 19 mm

Dimetro mximo de perforacin metal: 16 mm

Dimetro mximo de perforacin del cortador: 50 mm

Funciones y caractersticas

Funciones: marcha atrscontrol de velocidadrefrigeracin por agua (refrigerante)

Alimentacin

Fuente de alimentacin: red

Fuente de alimentacin: 220 V

Extras

Caja

Peso: 13,2 kg