

Carga de bateras Varta LCD Universal Charger

Ranuras de carga: 4 piezas

Tipos admitidos: Ni-Mh

Tipos AAA; AA; C; D; R22 (Corona)

Indicacin de funcionamiento: display

Canales de carga independientes: 1 pieza

Mn. corriente de carga: 34mA

Mx. corriente de carga: 450 mA

Funciones: proteccin contra sobrecarga; verificacin de polaridad; deteccin de fallas; USB-salida de carga del dispositivo; proteccin del circuito