

# Cargador OptiMate TM-250

Tipo: cargador

Funciona con pilas: 12V

Mn. corriente de carga: 0.4A

Mx. corriente de carga: 10 A

Ajuste de corriente: automatico

Capacidad de carga de la batera: 1 – 400 Ah

Funciones y caractersticas: indicador de carga; restauracin (desulfatacin); proteccin contra sobrecarga; prueba del estado de la batera; almacenamiento de la batera modo; carga de bateras de gel

Alimentacin: 220V

Longitud del cable: 2 m

Dimensiones: 240x125x65 mm

Peso: 1 kg