

# Maquina de coser / overlock Janome Quality Fashion 76

Tipo de maquina de coser: computarizada

Gancho: rotativa horizontal

Formacin de bucle: automaticamente

Especificaciones tcnicas ki

Nmero de puntadas: 47 piezas

Nmero de bucles: 3 piezas

Longitud mxima de puntada: 5 mm

Ancho mximo de puntada: 7 mm

Elevacin mxima del pie: 14 mm

Velocidad de costura: 820sti/min

Caractersticas y caractersticas

Funciones: marcha atrsplataforma de brazo Enhebrador de agujasCostura sin pedalCostura con agujas gemelasPosicionamiento de la aguja (arriba/abajo)

Opciones de ajuste

Ajustes: Dial de tensin de hiloCorte de alimentacin inferiorTope

Prensateles incluidas

Pies para cremalleras: universalpara coser cremalleraspara ojales

Caractersticas generales

Display

Alimentacin: Principal

Asesor de costura

Cubierta: Tela