

Cargador Pulsar MC 1240

Tipo: cargador

Funciona con bateras: 12 V

Mx. corriente de carga: 40 A

Corriente ajustable: automtico

Capacidad de carga de la batera: 150 – 400 Ah

Funciones y caractersticas: voltmetro; ampermetro; indicador de carga; proteccin contra sobrecarga; carga de bateras de gel

Fuente de alimentacin: 220 V

Dimensiones: 226x175x95 mm