

Mquina de coser / overlock Husqvarna Jade 20

Tipo de mquina de coser: computarizada

Gancho: rotativa horizontal

Formacin de bucle: semiautomtica

Especificaciones tcnicas ki

Nmero de puntadas: 75 uds

Nmero de bucles: 5 uds

Longitud mxima de puntada: 5 mm

Ancho mximo de puntada: 7 mm

Elevacin mxima del prensatelas: 12 mm

Funciones y caractersticas

Funciones: marcha atrsplataforma de brazoenhebrador de agujacostura sin pedalposicionamiento de la aguja (arriba/abajo)

Opciones de ajuste

Ajustes: Ajuste de la presin del pieDisco de tensin del hiloCorte de alimentacin inferiorLimitador de velocidad

El prensatelas el pie enkit

Prensatelas para cremalleras: universaloverlockpara coser cremalleraspara costuras decorativaspara costura invisiblepara ojales 5

Caractersticas generales

Pantalla

Alimentacin: Red

Consumo de energa: 55 W

Estuche: duro

Dimensiones (AnxAlxPr): 46x31x18 cm

Peso: 10,5 kg