

Termometro / barmetro TFA 452043

Propósito: doméstico

Tipo de dispositivo: mecánico

Medidas: temperatura; humedad (higrómetro) / 20 - 100 % /

Min. temperatura: -10 °C

Mx. temperatura: 50 °C

Material de la carcasa: metal