

# Termometro / barmetro TFA 30.5041

Propósito: doméstico

Tipo de dispositivo: electrónico

Medidas: temperatura; humedad (higrómetro)

Min. temperatura: -50 °C

Mx. temperatura: 70 °C

Temperatura de confort:

Tipo de alimentación: baterías

Material de la carcasa: plástico