

# Puntas / vasos Stanley 1-13-907

Nmero total de unidades: 40 piezas

Cuadrado de plantacin: 1/4"

Brocas SL (ranura): 4 piezas

Brocas de tamao SL: SL4, SL5.5, SL6 .5 , SL8

Brocas cruzadas PH (Phillips): 3 piezas

Tamaos de brocas PH: PH1 , PH2, PH3

Brocas cruzadas PZ (Pozidriv): 3 piezas

Dimensiones de las brocas PZ: PZ1, PZ2, PZ3

Brocas T (Torx): 8 piezas

Tamaos de brocas T: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Brocas TH (agujero Torx, seguridad Torx): 7 piezas

TH: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

tamaos de bits H bits (hexagonal, Allen): 4 piezas

Tamaos de punta H, HH: H3, H4, H5,H6

Longitud de la punta: 25 mm

Adaptador: 1 ud

Portapuntas: 1 ud / magntico /

Vasos (6 caras): 7 uds

Dimensiones del encaje (6 caras): 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm

Profundidad del encaje: Estndar

Llave de trinquete

Almacenamiento de herramientas: Estuche de plstico