

Multmetro Fluke 117

Dispositivo: multmetro

Tipo: digital

Tipos de medidas

Medidas: tensin corriente resistencia capacitancia frecuencia

Características

Tipo de corriente: CC/CA

Tipo de tensin: CC/CA

Tensin CC mn.: 600 mV

Tensin CC mx.: 600 V

Precisin de medicin (V): 0,5 %

Tensin CA mn.: 600 mV

Tensin CA mx.: 600 V

Corriente CC mx.: 10 A

Corriente CA mx.: 10 A

Resistencia mn.: 600

Resistencia mx.: 40 M

Mx.nmero mostrado: 5999

Capacidad de visualizacin: 3 5/6

Funciones y características

Funciones: Prueba de diodo Prueba de continuidad Deteccin sin contacto (NCV) RMS real Autorango

Juego completo: batera sonda de medicin maletn (bolsa)

General

Retroiluminacin de la pantalla

Soporte

Encendido: batera

Tipo de batera: "Krona"

Dimensiones: 167x84x46 mm

Peso: 550 g

Diferencias de modelo: Modelo 114: sin funciones de deteccin de corriente, temperatura, frecuencia, prueba de diodo, voltaje sin contacto Modelo 115 - hay funciones de medicin de corriente, frecuencia, prueba de diodos, sin medicin de temperatura y deteccin de voltaje sin contacto Modelo 116 - con corriente, frecuencia, temperatura, prueba de diodo, sin deteccin de voltaje sin contacto Modelo 117 - con corriente, frecuencia, temperatura, prueba de diodo y deteccin de voltaje sin contacto