

Multmetro Fluke 116

Dispositivo: multmetro

Tipo: digital

Tipos de medidas

Medidas: tensin corriente resistencia capacitancia temperatura frecuencia

Características

Tipo de corriente: CC/CA

Tipo de tensin: CC/CA

Tipo de tensin: CC/CA CA

Tensin CC mn.: 600 mV

Tensin CC mx.: 600 V

Precisin de medicin (V): 0,5 %

Tensin CA mn.: 600 mV

Tensin CA mx.: 600 V

Corriente CC mn.: 600 μ A

CA mn.: 600 μ A

Resistencia mn.: 600

Resistencia mx.: 40 M

Mx.nmero mostrado: 5999

Capacidad de visualizacin: 3 5/6

Funciones y características

Funciones: prueba de diodo prueba de continuidad RMS verdadero rango automtico

Juego completo: batera sonda de medicin estuche (bolsa)

General

Retroiluminacin de pantalla

Soporte

Alimentacin: batera

Tipo de batera: "Corona"

Dimensiones: 167x84x46 mm

Peso: 550 g

Diferencias de modelo: Modelo 114: sin corriente, temperatura, frecuencia, prueba de diodo, deteccin de voltaje sin contacto Modelo 115: corriente, frecuencia, prueba de diodo, sin medicin de temperatura y deteccin de voltaje sin contacto Modelo 116 - con corriente, frecuencia, temperatura, prueba de diodo, sin deteccin de voltaje sin contacto Modelo 117 - con corriente, frecuencia, temperatura, prueba de diodo y deteccin de voltaje sin contacto