

Cmara Sony HX100V

9 (T) m

Comida

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: NP-FH50

Disparos por carga: 300 unidades

General

Modelo de cargador: BC-QM1

Material de la carcasa: aluminio/ plstico

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 122 x 87 x 93 mm

Peso: 577 g

Funciones y capacidades adicionales de la cmara: Imgenes panormicas en 3D de hasta 7152 x 1080 pxeles. (183°) Ajustes completos ISO: Auto, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200