

# Multmetro Fluke 28-II

Dispositivo: multmetro

Tipo: digital

Tipos de medidas

Medidas: tensin corriente resistenciacapacitanciatemperaturafrecuenciaciclo de trabajo

Caractersticas

Tipo de corriente: CC/CA

Tipo de tensin: CC/CA

Tensin CC mn.: 600 mV

Tensin CC mx.: 1000 V

Tensin CA mn.: 600 mV

Tensin CA mx.: 1000 V

Corriente CC mn.: 600  $\mu$ A

Corriente CC mx.: 10 A

CA mn.: 600  $\mu$ A

Corriente CA mx.: 10 A

Resistencia mn.: 600

Resistencia mx.: 50 M

Mx.nmero mostrado: 5999

Capacidad de visualizacin: 3 5/6

Funciones y caractersticas

Funciones: prueba de diodoprueba de continuidad RMS verdaderorange automatico

Juego completo: baterasonda de medicin

General

Retroiluminacin de la pantalla

Soporte

Fuente de alimentacin: batera

Tipo de batera : 3xAA

Dimensiones: 213,3x100x45,7 mm

Peso: 517 g

Diferencias de modelo: Modelo 27-II - sin funcin de medicin de temperaturaModelo 28-II - funcin de medicin de temperaturacircuitos True RMSautorango

Completa conjunto: baterasondas de medicin

General

Retroiluminacin de pantalla

Soporte

Fuente de alimentacin: batera

Tipo de batera: 3xAA

Dimensiones: 213,3x100x45,7 mm

Peso: 517 g

Diferencias de modelo: Modelo 27-II - sin funcin de medicin de temperaturaModelo 28-II - tiene una funcin de medicin de temperaturacircuitos True RMSautorango

Completa conjunto: baterasondas de medicin

General

Retroiluminacin de pantalla

Soporte

Fuente de alimentacin: batera

Tipo de batera: 3xAA

Dimensiones: 213,3x100x45,7 mm

Peso: 517 g

Diferencias de modelo: Modelo 27-II - sin funcin de medicin de temperaturaModelo 28-II - tiene una funcin de medicin de temperaturaModelo 27-II: sin funcin de medicin de temperatura Modelo 28-II: funcin de medicin de temperaturaModelo 27-II: sin funcin de medicin de temperatura Modelo 28-II: funcin de medicin de temperatura