

# Mquina de coser / overlock Janome MC 6700P

Tipo de mquina de coser: computarizada

Lanzadera: rotacin horizontal

Formacin de bucle: automticamente

## Especificaciones

Nmero de puntadas: 200 piezas

Nmero de puntadas: 9 piezas

Largo mximo de puntada: 5 mm

Ancho mximo de puntada: 9 mm

Velocidad de costura: 1200 sti/min

## Funciones y caractersticas

Funciones: bordado de letras del alfabeto / 5 tipos /reversaenhebrador de agujacortador de hilocoser sin pedalposicionamiento de la aguja (arriba/abajo)

### Caractersticasajustes

ajustes: ajuste de la presin del pedial de tensin del hilolimitador de velocidad levantador de prensatelas de rodilla

## Garras incluidas

Garras: universaloverlockpara coser cremalleraspara satnpara costura invisiblepara coser botonespara hacer un ojalpara coser un cordn

## Caractersticas generales

Pantalla:

Fuente de alimentacin: red

Bolsa: tela

pies

## Pies prensatelas incluidos

Pies con garras: universaloverlockpara coser cremalleraspara satnpara costura invisiblepara coser botonespara ojalespara coser un cordn

## Caractersticas generales

Pantalla:

Red eléctrica: red eléctrica

Cubierta : tela

pies

Pies prensatelas incluidos

Pies con garras: universaloverlockpara coser cremalleraspara satnpara costura invisiblepara coser botonespara ojalespara coser un cordn

Características generales

Pantalla:

Red eléctrica: red eléctrica

Cubierta : tela

cable

Características generales

Pantalla:

Fuente de alimentación: fuente de red

Bolsa: tela

cable

Características generales

Pantalla:

Fuente de alimentación: fuente de red

Bolsa: tela