

Multmetro Fluke 1587

Dispositivo: probador de aislamiento (megaohmmetro)

Tipo: digital

Tipos de medidas

Medidas: tensin corriente resistencia capacitancia temperatura frecuencia resistencia de aislamiento

Características

Tipo de corriente: DC / AC

Tipo tensin: CC/CA

Tensin CC mn.: 600 mV

Tensin CC Mx.: 1000 V

Tensin CA Mn.: 600 mV

Tensin CA Mx. : 1000 V

Corriente CC mx.: 0,4 A

Corriente CA mx.: 0,4 A

Resistencia mn.: 600

Resistencia mx.: 2000 M

Funciones y características

Funciones: prueba de diodos "continuidad" circuitos True RMS autorango

Completa conjunto: batera sondas de medicin

General

Retroiluminacin de pantalla

Soporte

Fuente de alimentacin: batera

Tipo de batera: 4xAA

Dimensiones: 203x100x50mm

Peso: 550g

circuitos True RMS autorango

Completa conjunto: batera sondas de medicin

General

Retroiluminacin de pantalla

Soporte

Fuente de alimentacin: batera

Tipo de batera: 4xAA

Dimensiones: 203x100x50mm

Peso: 550g

circuitos True RMS autorango

Completa conjunto: batera sondas de medicin

General

Retroiluminacin de pantalla

Soporte

Fuente de alimentacin: batera

Tipo de batera: 4xAA

Dimensiones: 203x100x50mm

Peso: 550g