

Pirmetro Bosch GIS 1000 C Professional 0601083301

Diseño: pistola

Designador de objetivo: dos puntos

Medidas de superficie: -40 – 1000 °C

Medición de humedad relativa: 0 – 100 %

Medida de temperatura del entorno: -10 – 50 °C

Índice visual: 50

Precisión de medición: 1 °C

Temperatura de funcionamiento: -10 – 50 °C

Funciones: ajuste de emisividad; retroiluminación normal; USB-puerto; Bluetooth

Alimentación: 4 pilas AA/de marca

Plataforma de batería: Bosch Power for ALL 12 V

Baterías compatibles: PBA 10,8, PBA 12

Estuche (bolsa)

Máx. tiempo de funcionamiento: 5 h

Dimensiones: 214x136x89 mm

Peso: 560 g