

Sierra Bosch GSA 10,8 V-LI Professional 060164L902

Dispositivo: alternativo

Tipo: porttil

Motor

Posicin del motor: transversal

Equipos de corte

Profundidad de corte: 65 mm / madera, 8 mm acero /

Carrera: 14 mm

Frecuencia mxima de carrera : 3000 rpm

Funciones y caractersticas

Funciones: cambio de cuchillas sin llaveproteccin electrnica del motorretroiluminacin

Juego completo: sin cargador

General

Fuente de alimentacin: batera

Batera completa: faltante

Plataforma de batera: Bosch Professional 12 V

Voltaje de batera: 10,8 V

Bateras compatibles: GBA 10.8,GBA 12

Indicador de nivel de batera

Soporte de batera: Clip

Nivel de ruido: 80 dB

Peso: 1,2 kg

Caractersticas: Modelo GSA 10,8 V-LI 060164L902 - Se suministra sin batera, cargador y estuche
GSA 12V-14 060164L902 - Se suministra sin batera, cargador y estuche y estuche Modelo GSA
12V-14 060164L972 - Incluye 2 bateras (2 Ah, 12 V), cargador y estuche 14 060164L974 - incluye 2
bateras (2,5 Ah, 12 V), cargador y estuchecargador y estuchecargador y estuchecargador y
estuchecargador y estuchecargador y maletn GSA 12V-14 modelo 060164L902 - suministrado sin
batera, cargador y maletn bateras (2 Ah, 12 V), cargador y maletn GSA 10,8 V-LI 060164L974 -
incluye 2 bateras (2,5 Ah, 10,8 V), cargador y maletn GSA 12V-14 060164L974 - incluye 2 bateras
(2,5 12V), cargador y estuchecargador y maletn GSA 12V-14 modelo 060164L902 - suministrado
sin batera, cargador y maletn bateras (2 Ah, 12 V), cargador y maletn GSA 10,8 V-LI 060164L974 -
incluye 2 bateras (2,5 Ah, 10,8 V), cargador y maletn GSA 12V-14 060164L974 - incluye 2 bateras
(2,5 12V), cargador y estuche8 V-LI 060164L974 - Incluye 2 bateras (2,5 Ah, 10,8 V), cargador y
estuche8 V-LI 060164L974 - Incluye 2 bateras (2,5 Ah, 10,8 V), cargador y estuche