

Mquina de coser / overlock Janome 7518A

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Gancho: rotativa horizontal

Formacin de bucle: automticamente

Especificaciones tcnicas puntadas

Nmero de puntadas: 18 puntadas

Longitud mxima de puntada: 4 mm

Ancho mximo de puntada: 6.5 mm

Caractersticas y capacidades

Funciones: marcha atrsbrazoenhebrador de agujacortahilos

Opciones de ajuste

Ajustes: ajuste de la presin del pierosca / dial de tensin superior /

Prensateles incluidas

Prensateles incluidas: universaloverlockpara coser cremalleraspara costura invisible para puntada satinada

General caractersticas

Fuente de alimentacin: Red

Consumo de energia: 55 W

Estuche rgido: rgido