

Mquina de coser / overlock Janome 7524E

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Gancho: rotativa horizontal

Formacin de bucle: automticamente

Especificaciones tcnicas puntadas

Nmero de puntadas: 24 puntadas

Longitud mxima de puntada: 4 mm

Ancho mximo de puntada: 6,5 mm

Funciones y caractersticas

Funciones: marcha atrsplataforma de brazo enhebrador de agujacortador de hiloposicionamiento de la aguja (arriba/abajo)

Opciones de ajuste

Ajustes: ajuste de la presin del pietensin del hilo / superior /limitador de velocidad

Incluye garras

Pies: universaloverlockpara coser cremalleraspara punto ciego para punto satinado, para dobladillo

Caractersticas generales

Fuente de alimentacin: Fuente de alimentacin principal

Estuche rgido: Rgido