

Mquina de coser / overlock Janome 419S

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Gancho: oscilante

Formacin de bucle: automticamente

Especificaciones tcnicas

Nmero de puntadas: 18 piezas

Nmero de puntadas: 1 pieza

Largo mximo de puntada: 4 mm

Ancho mximo de puntada: 5 mm

Funciones y caractersticas

Funciones: Reverseplataforma de brazoenhebrador de agujacortador de hilo

Opciones de ajuste

Ajustes: ajuste de la presin del prensatelascontrol de tensin del hiloapagado de la parte inferiortransportador

Pies prensatelas incluidos

Pies con garras: universaloverlockpara coser cremalleras

Caractersticas generales

Alimentacin principal: red

Consumo de energia: 85 W

Regla en el cuerpo:

Estuche: duro

Peso: 8 kg

potencia: 85 W

Regla en el estuche:

Estuche: duro

Peso : 8 kg

potencia: 85 W

Regla en el estuche:

Estuche: duro

Peso : 8 kg