

Multmetro PeakMeter PM18C

: 600

Resistencia mx.: 60 M

Mx. nmero mostrado: 5999

Capacidad de visualizacin: 3 5/6

Funciones y caractersticas

Funciones: Prueba de transistores Prueba de diodos Prueba de continuidad Deteccin sin contacto (NCV) RMS verdadero Apagado automtico

Juego completo: batera sondas de medicin estuche (bolsa)

Generalidades

Retroiluminacin de la pantalla

Soporte

Fuente de alimentacin : batera

Tipo de batera: 4xAA

Dimensiones: 190x89x50 mm

Peso: 380g