

# Mquina de coser / overlock Leader NewArt 100

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Gancho: oscilante

En bucle: semiautomtico

Datos tnicos

Nmero de puntadas: 29 piezas

Nmero de bucles: 1 pieza

Largo mximo de puntada: 4 mm

Ancho mximo de puntada: 5 mm

Caractersticas y caractersticas

Funciones: reverseplataforma del brazo enhebrador de agujas

Opciones de ajuste

Ajustes: ajuste de la presin del pie Dial de tensin del hilo

Prensateles incluidas

Prensateles para cremalleras: universaloverlockpara coser cremalleraspara acolchadospara ojales

Generalidadesespecificaciones

Fuente de alimentacin: fuente de alimentacin

Consumo de energa: 70 W

Cubierta: tela

Peso: 6 kg