

# Termometro / barmetro TFA 201028

Destino: hogar

Tipo de dispositivo: mecánico

Medición: temperatura; humedad (higrómetro); presión atmosférica (barmetro)

Min. temperatura: -4 °C

Mx. temperatura: 56 °C

Material de la caja: madera

Dimensiones: 105x40x350 mm