

Termmetro / barmetro Steba AC 11

Propósito: sonda (para alimentos)

Tipo de dispositivo: electrónico

Mediciones : Temperatura

Mx. temperatura: 250 °C

Tipo de alimentación: baterías

Tipo de sensor externo: con cable

Material de la caja: metal

Dimensiones: 20x65x75 mm

Funciones y características adicionales del termmetro/barmetro: cable resistente al calor de 100 cm