

# Mquina de coser/remalladora Janome 3112M

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Lanzadera: oscilante

Formacin de bucles: semiautomticamente

## Especificaciones

Nmero de puntadas: 18 piezas

Nmero de ojales: 1 pieza

Largo mximo de puntada: 4 mm

Ancho mximo de puntada: 5 mm

Elevacin mxima del prensatelas: 12 mm

## Funciones y caractersticas

Funciones: plataforma debrazo inverso

Opciones de ajuste

Ajustes: rueda de tensin del hilo

## Pie prensatelas incluido

Pie prensatelas para cremalleras: para coser cremalleras para costura invisible para ojales

## Generalidadescaractersticas

Fuente de alimentacin: red elctrica

Consumo de energa: 60 W

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 44x35x22 cm

Peso: 5,6 kg