

Maquina de coser / overlock Janome Excellent Stitch 18

Tipo de maquina de coser: electromecanica

Gancho: oscilante

En bucle: semiautomático

Datos técnicos

Número de puntadas: 18 piezas

Número de puntadas: 1 pieza

Largo máximo de puntada: 4 mm

Ancho máximo de puntada: 5 mm

Características y características

Funciones: reverseplataforma de brazo enhebrador de aguja costura con aguja doble

Opciones de ajuste

Ajuste: dial de tensión del hilo alimentación inferior desactivada

Prensador pies en juego

Pies para cremalleras: universal para coser cremalleras para costura invisible para ojales

Generalidad características

Fuente de alimentación: fuente de red

Consumo de energía: 46 W

Regla en el cuerpo

Peso: 6,2 kg